


**Установка спидометра на
автомобиле (рабочее положение)**



Контакт	Адрес
X1	1 К контакту 1 датчика скорости МЭ307 (20.3843)
	2 К контакту "Выходной сигнал прямой" (3) импульсного датчика скорости
	3 К контакту "Минус питания" (2) импульсного датчика или к контакту 3 датчика скорости МЭ307 (20.3843)
	4 К контакту "Плюс питания" (1) импульсного датчика скорости
	5 +24 В
	6 Корпус
X2	К выключателю освещения спидометра
X3	К выключателю дальнего света фар